

2段圧力室型 油圧ナット (特許取得済)

万一上段圧力室のシール不全により軸力が発生せずナットの取り外しができない場合でも、平常では使用しないシリンダー側面の下段非常用給油口より加圧し同一の軸力を発生する構造。

